

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	덕지리 524 주변 교량 좌측 안쪽 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK01		지상기준점성과	
관측일	2021년 9월 14일	원점	중부
도엽명	평택064	X(North)	470222.117m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207382.221m
군(시)	아산시	정표고	29.244m
면(동)	음봉면	타원체고	53.286m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	1187, 맬버른 커피하우스 주차장 진입로 인도 도로 경계	작업자	국토지리정보원
36701CK02		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택065	X(North)	470247.650m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209342.842m
군(시)	천안시	정표고	54.911m
면(동)	백석동	타원체고	79.044m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	1140, 중앙 안전지대 왼쪽 첫번째 가장자리	작업자	국토지리정보원
36701CK03		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택065	X(North)	470204.230m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210718.075m
군(시)	천안시	정표고	54.054m
면(동)	백석동	타원체고	78.251m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	1819, 횡단보도	작업자	국토지리정보원
36701CK04		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택066	X(North)	470167.710m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212649.170m
군(시)	천안시	정표고	60.220m
면(동)	두정동	타원체고	84.480m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	동산리 214-14, 도로 끝 사각맨홀 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK05		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	469598.427m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207772.436m
군(시)	아산시	정표고	39.584m
면(동)	탕정면	타원체고	63.672m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	1499, 중앙 길은 회색 보도 우측 하단 끝	작업자	국토지리정보원
36701CK06		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469135.745m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209331.589m
군(시)	천안시	정표고	53.685m
면(동)	불당동	타원체고	77.809m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	693-1, 중앙화단 환기구 끝 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK07		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469343.000m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210193.214m
군(시)	천안시	정표고	39.444m
면(동)	백석동	타원체고	63.632m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	770, 횡단보도 앞 점자블럭	작업자	국토지리정보원
36701CK08		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469435.080m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211057.019m
군(시)	천안시	정표고	56.270m
면(동)	백석동	타원체고	80.455m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			



기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	792, 횡단보도 앞 빗물받이 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK09		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	469372.931m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212183.086m
군(시)	천안시	정표고	59.178m
면(동)	성정동	타원체고	83.401m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점		측량명	검정장측량
경로	호산리 549, 창고건물 입구 우수받이 모서리		작업자	국토지리정보원
36701CK10			지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일		원점	중부
도엽명	평택074		X(North)	468415.074m
도(특시)	충청남도		Y(East)	207873.154m
군(시)	아산시		정표고	31.289m
면(동)	탕정면		타원체고	55.393m
<항공사진 원경>			<항공사진 근경>	
				
<지상사진 원경>			<GCP Patch>	
				

기준점 조서(검사점)

종류	검사점		측량명	검정장측량
경로	1877, 붉은색보도블럭과 하얀색보도블럭이 만나는 지점		작업자	국토지리정보원
36701CK11			지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일		원점	중부
도엽명	평택075		X(North)	468668.501m
도(특시)	충청남도		Y(East)	209232.737m
군(시)	천안시		정표고	48.195m
면(동)	불당동		타원체고	72.328m
<항공사진 원경>			<항공사진 근경>	
				
<지상사진 원경>			<GCP Patch>	
				

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	20, 갈색 보도블록 남서쪽 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK12		지상기준점성과	
관측일	2021년 9월 14일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	468844.670m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210056.781m
군(시)	천안시	정표고	39.749m
면(동)	불당동	타원체고	63.926m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	874, 천안우편집중국 앞 횡단보도	작업자	국토지리정보원
36701CK13		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469107.676m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210976.659m
군(시)	천안시	정표고	72.714m
면(동)	백석동	타원체고	96.925m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	농구장 사각형 라인 안쪽 지점	작업자	국토지리정보원
36701CK14(재설)		지상기준점성과	
관측일	2023년 10월 27일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	468775.693m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211990.406m
군(시)	천안시	정표고	51.655m
면(동)	성정동	타원체고	75.881m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	1931, 중앙안전지대 우측 두번째 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK15		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	467851.875m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209047.664m
군(시)	천안시	정표고	48.758m
면(동)	불당동	타원체고	72.919m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	740, 중앙차선과 좌회전 표시선 만나는 지점	작업자	국토지리정보원
36701CK16		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	467882.674m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209917.957m
군(시)	천안시	정표고	39.844m
면(동)	불당동	타원체고	64.061m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			





기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	2110, 횡단보도	작업자	국토지리정보원
36701CK17		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	467931.077m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210845.332m
군(시)	천안시	정표고	71.135m
면(동)	쌍용동	타원체고	95.360m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			





기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	주차라인 안쪽 지점	작업자	국토지리정보원
36701CK18(재설)		지상기준점성과	
관측일	2023년 10월 27일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	467818.822m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212107.404m
군(시)	천안시	정표고	47.148m
면(동)	봉명동	타원체고	71.392m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	호산리 556, 집수정 좌하단 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK19		지상기준점성과	
관측일	2021년 9월 14일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	467334.238m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207869.658m
군(시)	아산시	정표고	25.512m
면(동)	탕정면	타원체고	49.619m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점		측량명	검정장측량
경로	1937, 횡단보도 앞 점자블럭 안쪽 모서리		작업자	국토지리정보원
36701CK20			지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부	
도엽명	평택075	X(North)	467275.053m	
도(특시)	충청남도	Y(East)	209257.351m	
군(시)	천안시	정표고	41.452m	
면(동)	불당동	타원체고	65.632m	
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>		
				
<지상사진 원경>		<GCP Patch>		
				

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	740, 횡단보도 옆 안전지대	작업자	국토지리정보원
36701CK21		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	467243.019m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209976.180m
군(시)	천안시	정표고	38.266m
면(동)	불당동	타원체고	62.464m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	1916, 붉은 원형 보도 옆 사각 빗물받이 끝 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK22		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	467313.986m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210788.847m
군(시)	천안시	정표고	56.741m
면(동)	쌍용동	타원체고	80.998m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	216-8, 중앙차선과 정지선 만나는 지점	작업자	국토지리정보원
36701CK23		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	467089.217m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212062.991m
군(시)	천안시	정표고	51.191m
면(동)	봉명동	타원체고	75.412m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			




기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	장재리 733-1, 횡단보도 앞 점자블럭	작업자	국토지리정보원
36701CK24		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택084	X(North)	466315.056m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207799.291m
군(시)	아산시	정표고	21.829m
면(동)	배방읍	타원체고	45.935m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			




기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	장재리 2011, 중앙차선과 횡단보도 만나는 지점	작업자	국토지리정보원
36701CK25		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택085	X(North)	466418.456m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209183.418m
군(시)	아산시	정표고	27.433m
면(동)	배방읍	타원체고	51.624m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	446-6, 탄력봉 옆 중앙 안전지대 끝	작업자	국토지리정보원
36701CK26		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택085	X(North)	466159.872m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210917.543m
군(시)	천안시	정표고	29.416m
면(동)	쌍용동	타원체고	53.645m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			





기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	602, 중앙차선과 정지선 만나는 지점	작업자	국토지리정보원
36701CK27		지상기준점성과	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택086	X(North)	466061.810m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212464.504m
군(시)	천안시	정표고	45.527m
면(동)	용곡동	타원체고	69.807m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	천안시 서북구 불당동 20	작업자	국토지리정보원
36701CK28		지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	468542.994m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209821.857m
군(시)	천안시	정표고	35.212m
면(동)	불당동	타원체고	59.365m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량	
경로	천안시 서북구 불당동 1642		작업자	국토지리정보원
36701CK29		지상기준점성과		
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부	
도엽명	평택075	X(North)	467968.948m	
도(특시)	충청남도	Y(East)	209492.637m	
군(시)	천안시	정표고	34.947m	
면(동)	불당동	타원체고	59.096m	
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>		
				
<지상사진 원경>		<GCP Patch>		
				

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	사각맨홀 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK30(재설)		지상기준점성과	
관측일	2023년 10월 27일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469401.183m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209607.370m
군(시)	천안시	정표고	49.531m
면(동)	불당동	타원체고	73.664m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			





기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	보도블럭 경계석 모서리	작업자	국토지리정보원
36701CK31(재설)		지상기준점성과	
관측일	2023년 10월 27일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	468171.750m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211707.159m
군(시)	천안시	정표고	62.760m
면(동)	봉명동	타원체고	86.987m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			





기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	천안시 서북구 백석동 308-4	작업자	국토지리정보원
36701CK32		지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469487.326m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210306.237m
군(시)	천안시	정표고	40.468m
면(동)	백석동	타원체고	64.624m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			




기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	천안시 서북구 백석동 903 백석중학교	작업자	국토지리정보원
36701CK33		지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	468907.000m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210799.712m
군(시)	천안시	정표고	71.552m
면(동)	백석동	타원체고	95.736m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	천안시 서북구 백석동 1182	작업자	국토지리정보원
36701CK34		지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부
도엽명	평택065	X(North)	469835.221m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211036.453m
군(시)	천안시	정표고	47.899m
면(동)	백석동	타원체고	72.074m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	천안시 서북구 불당동 246-19	작업자	국토지리정보원
36701CK35		지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	468094.815m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210239.028m
군(시)	천안시	정표고	60.669m
면(동)	불당동	타원체고	84.846m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	천안시 동남구 복명동 157 천안명문교회	작업자	국토지리정보원
36701CK36		지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	468774.580m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211619.098m
군(시)	천안시	정표고	65.075m
면(동)	복명동	타원체고	89.289m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점		측량명	검정장측량
경로	천안시 서북구 쌍용동 1257		작업자	국토지리정보원
36701CK37			지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부	
도엽명	평택086	X(North)	466795.329m	
도(특시)	충청남도	Y(East)	211689.992m	
군(시)	천안시	정표고	40.481m	
면(동)	쌍용동	타원체고	64.725m	
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>		
				
<지상사진 원경>		<GCP Patch>		
				

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	보도블럭 점자블럭 만나는 지점	작업자	국토지리정보원
36701CK38(재설)		지상기준점성과	
관측일	2023년 10월 27일	원점	중부
도엽명	평택066	X(North)	469743.853m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211849.449m
군(시)	천안시	정표고	57.683m
면(동)	성정동	타원체고	81.889m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	천안시 서북구 쌍용동 220-4 삼일육아원	작업자	국토지리정보원
36701CK39		지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부
도엽명	평택086	X(North)	466698.233m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211224.059m
군(시)	천안시	정표고	44.734m
면(동)	쌍용동	타원체고	68.963m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

기준점 조서(검사점)

종류	검사점	측량명	검정장측량
경로	천안시 서북구 쌍용동 315-9 쌍용공원	작업자	국토지리정보원
36701CK40		지상기준점성과	
관측일	2022년 10월 4일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	468064.850m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211554.368m
군(시)	천안시	정표고	72.893m
면(동)	쌍용동	타원체고	97.116m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			