



# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	덕지리 65-13, 율미관 주차장내 주차경계선	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL01</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택064	X(North)	470652.770m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207470.046m
군(시)	아산시	정표고	34.173m
면(동)	음봉면	타원체고	58.244m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	산동리 494-2, 대륙정공앞 진입로 안전지대	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL02</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택064	X(North)	470621.655m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208480.732m
군(시)	아산시	정표고	46.904m
면(동)	음봉면	타원체고	70.990m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	387-19, K테크놀로지 진입로 입구 횡단보도	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL03</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택065	X(North)	470888.499m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209436.401m
군(시)	천안시	정표고	74.788m
면(동)	차암동	타원체고	98.899m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1141, 횡단보도	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL04</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택065	X(North)	470675.989m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210648.236m
군(시)	천안시	정표고	64.065m
면(동)	백석동	타원체고	88.224m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	2008, 횡단보도	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL05</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택066	X(North)	470615.711m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211369.338m
군(시)	천안시	정표고	64.039m
면(동)	두정동	타원체고	88.230m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1810, 중앙 안전지대 첫번째 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL06</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택066	X(North)	470557.679m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212532.367m
군(시)	천안시	정표고	58.474m
면(동)	두정동	타원체고	82.691m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			



# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	산동리 459-7, 음봉하나로마트 주차선 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL07</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택064	X(North)	470134.419m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208319.020m
군(시)	아산시	정표고	35.439m
면(동)	음봉면	타원체고	59.534m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	555-58, 중앙차선과 정지선 만나는 지점	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL08</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택065	X(North)	470078.926m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209978.395m
군(시)	천안시	정표고	56.698m
면(동)	백석동	타원체고	80.847m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1775, 세븐일레븐 편의점 앞 횡단보도	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL09</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택066	X(North)	470212.048m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211540.103m
군(시)	천안시	정표고	64.313m
면(동)	두정동	타원체고	88.496m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	동산리 605-3, 교량 끝 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL10</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택064	X(North)	469731.403m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207185.891m
군(시)	아산시	정표고	28.389m
면(동)	탕정면	타원체고	52.422m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	동산리 1-11, 중앙차선과 정지선 만나는 지점	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL11</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	469717.596m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208926.012m
군(시)	아산시	정표고	56.747m
면(동)	탕정면	타원체고	80.868m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1210, 중앙 안전지대	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL12</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469549.601m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209948.699m
군(시)	천안시	정표고	45.719m
면(동)	백석동	타원체고	69.937m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1183, 행나무집 앞 과속방지턱 끝 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL13</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469528.389m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210871.034m
군(시)	천안시	정표고	56.006m
면(동)	백석동	타원체고	80.179m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1778, 중앙 안전지대 왼쪽 첫번째 가장자리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL14</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	469598.150m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211429.105m
군(시)	천안시	정표고	57.183m
면(동)	두정동	타원체고	81.388m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1549, 마운티아 삼각안전지대 내 경찰맨홀 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL15</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택066	X(North)	469691.300m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212564.928m
군(시)	천안시	정표고	48.195m
면(동)	성정동	타원체고	72.425m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	동산리 600-2, 농로진입로 좌측 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL16</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	468887.826m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207236.871m
군(시)	아산시	정표고	24.413m
면(동)	탕정면	타원체고	48.479m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	동산리 30-22, 빗물받이 끝 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL17</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	469064.993m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208562.078m
군(시)	아산시	정표고	45.404m
면(동)	탕정면	타원체고	69.521m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			



# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1499, 능수버들공원내 농구장옆 사각맨홀 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL18</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	468987.397m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209511.298m
군(시)	천안시	정표고	46.642m
면(동)	불당동	타원체고	70.794m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	918, 버스정류장 노면표시 옆 흰색 차선	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL19</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	469038.404m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210469.180m
군(시)	천안시	정표고	49.868m
면(동)	백석동	타원체고	74.069m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	205-11, 드림낙시 앞 횡단보도	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL20</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	469069.162m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211434.429m
군(시)	천안시	정표고	71.723m
면(동)	백석동	타원체고	96.942m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	752, SM코퍼레이션 앞 횡단보도 끝 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL21</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	468902.509m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212818.484m
군(시)	천안시	정표고	41.009m
면(동)	성정동	타원체고	65.301m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	호산리 271-9, 속도제한 규제표시 옆 양보 노면표시 끝	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL22</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	468193.419m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207246.571m
군(시)	아산시	정표고	27.727m
면(동)	탕정면	타원체고	51.811m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			



# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	매곡리 19-3, 빗물받이 끝 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL23</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	468129.590m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208672.078m
군(시)	아산시	정표고	58.153m
면(동)	탕정면	타원체고	82.293m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	679, 횡단보도앞 점자블럭 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL24</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	468200.456m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209728.857m
군(시)	천안시	정표고	34.587m
면(동)	불당동	타원체고	58.777m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	2110, 횡단보도	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL25</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	468170.923m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210923.030m
군(시)	천안시	정표고	74.231m
면(동)	쌍용동	타원체고	98.452m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	191-1 주차라인	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL26</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	468376.650m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211466.932m
군(시)	천안시	정표고	72.937m
면(동)	봉명동	타원체고	97.171m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	160-16, 도로 중앙 사각 맨홀 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL27</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	468397.998m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212897.936m
군(시)	천안시	정표고	35.422m
면(동)	성정동	타원체고	59.676m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	호산리 570-11, 빗물받이 끝 경계 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL28</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	467528.158m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207330.482m
군(시)	아산시	정표고	22.583m
면(동)	탕정면	타원체고	46.707m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	매곡리 115-27 가로그레이팅(우수받이) 경계	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL29</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	467418.402m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208460.976m
군(시)	천안시	정표고	66.722m
면(동)	불당동	타원체고	90.860m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1856, 횡단보도 앞 점자블럭	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL30</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	467656.910m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209535.248m
군(시)	천안시	정표고	32.849m
면(동)	불당동	타원체고	57.040m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	2034, 탄력봉 옆 안전지대	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL31</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	467580.169m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210586.899m
군(시)	천안시	정표고	52.875m
면(동)	쌍용동	타원체고	77.062m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	286-12, 과속방지턱 끝 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL32</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	467631.480m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211423.798m
군(시)	천안시	정표고	59.162m
면(동)	쌍용동	타원체고	83.387m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	178, 인도와 자전거도로로 만나는 지점	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL33</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	467591.710m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212770.106m
군(시)	천안시	정표고	33.688m
면(동)	와촌동	타원체고	57.956m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	매곡리 1026, 빗물받이 끝 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL34</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	466930.494m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207294.146m
군(시)	아산시	정표고	21.233m
면(동)	탕정면	타원체고	45.332m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1447, 가장자리 양보 노면표시 끝	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL35</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택074	X(North)	466871.173m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208797.584m
군(시)	천안시	정표고	46.047m
면(동)	불당동	타원체고	70.204m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	불당동 1446, 안전지대 안쪽 중앙	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL36</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	467024.837m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209704.766m
군(시)	천안시	정표고	31.575m
면(동)	불당동	타원체고	55.785m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1367, 주차장 끝 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL37</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택075	X(North)	466896.725m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210539.876m
군(시)	천안시	정표고	43.876m
면(동)	쌍용동	타원체고	68.088m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1261, 중앙 안전지대	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL38</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	466934.772m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211318.927m
군(시)	천안시	정표고	47.385m
면(동)	쌍용동	타원체고	71.600m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	368-40, 명성기업사 주차장 옆 사각맨홀	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL39</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택076	X(North)	466965.986m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212692.099m
군(시)	천안시	정표고	32.438m
면(동)	다가동	타원체고	56.718m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	장재리 1957, 횡단보도 예고 마름모 서쪽 바깥 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL40</b>		<b>지상기준점성과(재설)</b>	
관측일	2021년 9월 14일	원점	중부
도엽명	평택084	X(North)	466106.721m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208452.962m
군(시)	아산시	정표고	36.535m
면(동)	배방읍	타원체고	60.652m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	1899, 코너 모서리 점자블럭 끝	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL41</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택085	X(North)	466288.130m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210224.708m
군(시)	천안시	정표고	42.955m
면(동)	쌍용동	타원체고	67.173m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	388-18, 모래 놀이터와 인도 경계	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL42</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택086	X(North)	466304.503m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211695.591m
군(시)	천안시	정표고	46.131m
면(동)	쌍용동	타원체고	70.381m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			




# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	매곡리 524-2, 인도와 자전거 도로 교차지점	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL43</b>		<b>지상기준점성과(재설)</b>	
관측일	2021년 9월 14일	원점	중부
도엽명	평택084	X(North)	465591.085m
도(특시)	충청남도	Y(East)	207422.951m
군(시)	아산시	정표고	19.971m
면(동)	탕정면	타원체고	44.053m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	장재리 1978, 정지선 끝	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL44</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택084	X(North)	465460.076m
도(특시)	충청남도	Y(East)	208659.106m
군(시)	아산시	정표고	32.770m
면(동)	배방읍	타원체고	56.923m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			


# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	장재리 2027, 중앙 안전지대	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL45</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택085	X(North)	465588.392m
도(특시)	충청남도	Y(East)	209687.783m
군(시)	아산시	정표고	34.753m
면(동)	배방읍	타원체고	58.940m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			



# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	443-3, 횡단보도	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL46</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택085	X(North)	465664.768m
도(특시)	충청남도	Y(East)	210631.822m
군(시)	천안시	정표고	26.246m
면(동)	쌍용동	타원체고	50.465m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	476-9, 용곡중학교 입구 주차라인 안쪽모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL47</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택086	X(North)	465580.551m
도(특시)	충청남도	Y(East)	211873.934m
군(시)	천안시	정표고	40.589m
면(동)	용곡동	타원체고	64.863m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			

# 기준점 조서(GCP)

종류	평면. 표고기준점	측량명	검정장측량
경로	567-4, 도로 옆 옹벽 모서리	관리기관	국토지리정보원
<b>36701TL48</b>		<b>지상기준점성과</b>	
관측일	2020년 8월 10일	원점	중부
도엽명	평택086	X(North)	465505.601m
도(특시)	충청남도	Y(East)	212818.613m
군(시)	천안시	정표고	28.634m
면(동)	용곡동	타원체고	52.933m
<항공사진 원경>		<항공사진 근경>	
			
<지상사진 원경>		<GCP Patch>	
			